



Souprava pro výměnu lampy, DR/2000, v1.261 a v1.27

Kat. číslo produktu:

4521800

Nebezpečné

ZASTARALÁ POLOŽKA

Tato položka již není dostupná.



Souprava pro výměnu lampy pro software DR/2000 verze 1.261 a 1.27. Obsahuje sestavu lampy a polštářky s chloridem holmitým v prášku.